


Befestigungselemente

Inhalt

Einführung	199	Unterlegscheiben und Distanzstücke, Edelstahl.....	200
Schrauben, Bolzen, Edelstahl	200	Mutter, Edelstahl	201

Einführung

Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben




Dieser Katalog enthält eine Reihe von Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben, die bei der Montage von Edelstahl-Systemen häufig verwendet werden.

- PO
- X70X
- X85X
- X180X
- X300X
- WL
222X
- WL
273X
- WL
374X
- WL
526X
- WL
678X
- CSX
- GRX
- FSTX**
- TR
- APX
- IDX

Schrauben, Bolzen, Edelstahl

Sechskantschraube – ISO 4014/4017




Sechskantschraube – ISO
4014/4017

M8, L=12 mm, Ø8 mm
M8, L=20 mm, Ø8 mm
M8, L=25 mm, Ø8 mm
M8, L=40 mm, Ø8 mm
M8, L=45 mm, Ø8 mm
M10, L=35 mm, Ø10 mm

M6S 8×12 A4
M6S 8×20 A4
M6S 8×25 A4
M6S 8×40 A4
M6S 8×45 A4
M6S 10×35 A4

Hinweis: Enthält 50 Stück

Innensechskantschraube, ISO 4762




Innensechskantschrauben,
Standard – DIN 912, ISO 4762

M6, L=16 mm, Ø6 mm
M6, L=25 mm, Ø6 mm

MC6S 6×16 A4
MC6S 6×25 A4

Hinweis: Enthält 50 Stück

Sechskantschraube mit Flansch, Kit




Sechskantschraube mit
Flansch, ISO 3506

M8, L=12 mm, Ø8 mm
M8, L=16 mm, Ø8 mm
M8, L=22 mm, Ø8 mm

XCASX 8X12
XCASX 8X16
XCASX 8X22

Hinweis: Kit enthält 10 Schrauben

Sechskantschraube mit Flansch




Sechskantschraube

XCASX 10x16

Hinweis: Enthält 10 Stück

Unterlegscheiben und Distanzstücke, Edelstahl

Unterlegscheiben




Flache Unterlegscheibe

Für M6, d=6,4 mm, D=12 mm
Für M8, d=8,4 mm, D=16 mm
Für M8, d=8,4 mm, D=24 mm
Für M10, d=10,5 mm, D=20 mm

BRB 6,4×12 A4
BRB 8,4×16 A4
BRB 8,4×24 A4
BRB 10,5×20 A4

Hinweis: Enthält 50 Stück

Distanzstück




Distanzstück

XLRDX M8X15 Q4

Hinweis: Enthält 4 Distanzstücke

Distanzstück




Distanzstück

WLRDX M10x25

Hinweis: Enthält 50 Stück

Mutter, Edelstahl

Mutter für T-Schraube DIN 985:1987 Klasse 8




Sicherungsmutter M8 für T-Nut-Schrauben

XLANX 8

Hinweis: Enthält 50 Stück

Mutter – ISO 4032




Mutter M6, Edelstahl

M6M M6 A4

Hinweis: Enthält 50 Stück

Sechskant-Hutmutter




Sechskant-Hutmutter
M10-Gewinde, Edelstahl

MHM M10 A4

Hinweis: Enthält 50 Stück

Hutmutter






Hutmutter
M10, L=12 mm

WLANX 10

Hinweis: Enthält 10 Stück

Mutter, Edelstahl



Mutter 2xM8
Mutter 1xM8

5113998
5114181

Mutter mit Gewindeloch M8 zur Montage von Zubehör wenn die Förderkette bereits montiert ist. Durch Anbringen der Muttern im Inneren des Profils an den Löchern können Zubehörteile mit M8 A4-Schrauben befestigt werden.

Hinweis! Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Mutter in das Führungsprofil fällt, da dies zu einem erheblichen Mehraufwand oder Betriebsstörungen führen kann.

PO

X70X

X85X

X180X

X300X

WL
222X

WL
273X

WL
374X

WL
526X

WL
678X

CSX

GRX

FSTX

TR

APX

IDX

